

OBMIAR

PRACE KONSERWATORSKO - RESTAURATORSKIE PRZY SZTUKATERIACH STANOWIĄCYCH OBRAMIECIE PLAFONU I NAW BOCZNYCH KOŚCIOŁA P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W PAPROTNI

Zakres prac do wykonania: konserwacja i restauracja 100 % powierzchni sztukaterii

Lp.	obszar	Poz. W tabeli	Stopień rewaloryz.	Procent st. podst.	Wymiary w dm	Pow. w dm ²
1.	Sztukaterie	8. D - 1. b relief głęboki, polichromowany	0,9	0,52	$(86 \times 4) \times 2 + (240 \times 4) \times 2$ $(86 \times 2) \times 2 + (240 \times 2) \times 2$ $[(31 \times 4) \times 2 + (49 \times 4) \times 2] \times 2$ $[(31 \times 2) \times 2 + (49 \times 2) \times 2] \times 2$	5832 – 20% = 4665,6
2.	Złocenia	8. D - 1. b relief głęboki,	1	0,64	20% z 5832 dm ²	1166,4